



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

SINTEZA

acțiunii de documentare efectuată la instituțiile publice cu atribuții în acreditarea/avizarea/autorizarea și verificarea bunei funcționări a Spitalului Județean de Urgență Ploiești

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de documentare la instituțiile publice¹ cu atribuții în acreditarea/avizarea/autorizarea și verificarea bunei funcționări a Spitalului Județean de Urgență Ploiești („SJUP”/ „Spitalul”) pentru perioada 01.01.2019 - 31.01.2022, în urma căreia au rezultat următoarele constatări:

1. Împrejurările care au condus la producerea incendiului din data de 11.11.2021 la Secția de boli infecțioase din cadrul SJUP fac obiectul unui dosar penal, înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.
2. În timpul vizitelor de monitorizare tematică efectuate de reprezentanții Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate au fost constatate o serie de neconformități cu privire la gestionarea de către unitatea sanitară a riscului de incendiu, atât a celui tehnologic și cât și a celui generat de utilizarea de oxigen.
3. La data producerii incendiului, Secția de boli infecțioase a SJUP funcționa fără a deține autorizația de securitate la incendiu, contrar prevederilor art. 19 lit. c) din *Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. La data producerii incendiului, la nivelul SJUP nu era constituit serviciul privat pentru situații de urgență, nefiind astfel respectate prevederile art. 19, lit. i) din *Legea nr. 307/2006*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Instalațiile, echipamentele și aparatele electrice au fost suprasolicitate din cauza racordării unor consumatori care depășeau puterea nominală a circuitelor electrice.

¹ structurile descentralizate de la nivelul județului Prahova ale Ministerului Sănătății și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și la Instituția Prefectului Județul Prahova și Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

6. În locurile care prezentau pericol de incendiu sau explozie stabilite și marcate ca atare au fost utilizate surse de iluminat electric (lanterne, proiectoare, lămpi de control etc.) defecte ori neprotejate corespunzător, precum și surse de iluminat cu flacără (felinare, lămpi, lumânări, chibrituri, brichete și alte asemenea).

7. Produsele și substanțele cu pericol de incendiu au fost depozitate în poduri, subsoluri, garaje sau în casele scărilor din construcțiile civile și nu în spații special amenajate.

8. Sistemele de decompresie sau de etanșare la fum și gaze fierbinți, precum și elementele de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcțiilor și instalațiilor nu au fost întreținute în bună stare de funcționare.

9. Căile de evacuare de la nivelul spitalului aveau dimensiuni reduse, ușile sau alte căi destinate evacuării erau încuiate sau blocate, iar iluminatul de siguranță era nefuncțional.

10. Sistemele, instalațiile, dispozitivele și echipamentele tehnice, aparatele, mașinile și utilajele de orice categorie au fost exploatate fără a fi respectate instrucțiunile de funcționare sau de apărare împotriva incendiilor.

11. Nu au fost organizate activități de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar precum și cu persoanele din afara operatorului economic sau instituției care au acces în locurile cu risc de incendiu.

12. Transportul, manipularea și depozitarea substanțelor și a produselor combustibile, precum și a celor cu tendință de autoaprindere au fost realizate fără a se ține seama de proprietățile lor fizico-chimice.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (6) din *OUG nr. 87/2020*, CCPM a sesizat organele de urmărire penală.

* * *

Pentru remedierea deficiențelor constatate, CCPM a formulat propuneri și recomandări a căror implementare este monitorizată în cadrul acțiunilor de evaluare post-control.